



Postup pro aktualizaci software vzduchem (OTA) – Allview AX501Q Android 5.1 / 26.08.2016



Tato aktualizace přináší:

- ✓ *vylepšení stability systému;*
- ✓ *opravy drobných chyb.*



UPOZORNĚNÍ! Před spuštěním aktualizace musí být telefon plně nabitý.




UPOZORNĚNÍ! Za žádných okolností nezastavujte proces aktualizace.
Aktualizace softwaru je operací prováděnou na vlastní odpovědnost podle následujících kroků.




Chcete-li aktualizovat software smartfonu **Allview AX501Q**, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte telefon a připojte ho k bezdrátové síti.
2. Ujistěte se, že máte v telefonu paměťovou kartu a je zvolena jako výchozí úložiště.






3. Spustíte aplikaci "System update" v menu aplikací:






4. V aplikaci “**System Update**” zkontrolujte novou verzi SW (**AX501Q_SV9.0**). Klikněte na tlačítko: **Download**






5. Počkejte, než se nový software stáhne na paměťovou kartu.






6. Jakmile je stahování softwaru dokončeno, klikněte na tlačítko **“Done”**.




7. Telefon se restartuje a poté se aktualizací proces automaticky spustí.





8. Po skončení procesu aktualizace se telefon restartuje.



9. Na obrazovce telefonu se zobrazí **“Android is upgrading”**

Aktualizační soubor, který byl stažen na paměťovou kartu, bude po dokončení aktualizace automaticky smazán.