



Postup při aktualizaci přes OTA – Allview M9 Connect / Android 4.4.2 / 26.06.2017



Výhody aktualizace:

- ✓ Zlepšení stability softwaru;
- ✓ oprava některých drobných chyb.



POZOR! Při inicializaci postupu musí být telefon plně nabitý.




POZOR! Nepřerušujte aktualizaci za žádných okolností.

Aktualizace softwaru je operace provedena na vlastní odpovědnost podle následujících kroků.


Chcete-li aktualizovat verzi softwaru smartphonu **Allview M9 Connect**, postupujte podle následujících kroků:




1. Zapněte telefon a připojte se k bezdrátové síti.
2. Ujistěte se, že máte SD kartu vloženou do telefonu a vybranou jako výchozí umístění.



3. Otevřete "Update OTA" z *Menu*:




4. V aplikaci "**Update OTA**" zkontrolujte novou verzi softwaru (**M9_Connect_SV14.0**). Klikněte na **Stáhnout**:



5. Počkejte, až se úplně stáhne software do paměti telefonu (karta micro SD).




6. Po úplném stažení softwaru se na obrazovce telefonu zobrazí zpráva, která vás informuje o této aktualizaci:



7. Označte **Hotovo**. Telefon se restartuje a proces aktualizace se automaticky spustí.



8. Po ukončení procesu aktualizace se telefon sám restartuje.



9. Na obrazovce telefonu se zobrazí zpráva "**Aktualizace Android**".

Aktualizační soubor stažený v úložišti telefonu (karta microSD) bude po ukončení procesu aktualizace automaticky smazán.