

## **Postup při aktualizaci přes OTA – Allview M9 Connect / Android 4.4.2 / 18.10.2017**



### Výhody aktualizace:

- ✓ Zlepšení stability softwaru;
- ✓ oprava některých drobných chyb.



**POZOR!** Při inicializaci postupu musí být telefon plně nabitý.




**POZOR!** Nepřerušujte aktualizaci za žádných okolností.

Aktualizace softwaru je operace provedena na vlastní odpovědnost podle následujících kroků.




Chcete-li aktualizovat verzi softwaru smartphonu **Allview M9 Connect**, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte telefon a připojte se k bezdrátové síti.
2. Ujistěte se, že máte SD kartu vloženou do telefonu a vybranou jako výchozí umístění.




3. V nabídce aplikací otevřete aplikaci "Aktualizace OTA" (update OTA):





4. V aplikaci "Aktualizace OTA" zkontrolujte novou verzi softwaru (**M9\_Connect\_SV15.0**).  
Klikněte na **Stáhnout**:




5. Počkejte, až se úplně stáhne software do paměti telefonu (karta micro SD).





6. Po úplném stažení softwaru se na obrazovce telefonu zobrazí zpráva, která vás informuje o této aktualizaci:




7. Označte **Hotovo**. Telefon se restartuje a proces aktualizace se automaticky spustí.





8. Po ukončení procesu aktualizace se telefon sám restartuje.



9. Na obrazovce telefonu se zobrazí zpráva "**Aktualizace Android**" ("Android is upgrading").

*Aktualizační soubor stažený v úložišti telefonu (karta microSD) bude po ukončení procesu aktualizace automaticky smazán.*